


■2サイクル目使用後



●走行13万5316km、つまり1サイクル目終了から3499km走行時。視覚的には初回ほどの劇的効果は見られないが、シリンダーヘッドボルトの六角穴がはっきりと見えるようになっている。

●オイルと同時に交換したオイルフィルターを切斷して検証。硬い固形物は認められなかったが、フィルターの汚れ自体は激しい。リングイーズで落とされた異物がフィルターを通過するからであろう。



●オイル消費は推定3万5000km/ℓまで改善。エンジン載せ替えは、ウエスで拭いても汚れが付かない硬質のもの。



●抜いたオイルにもこれといった固形物は見当たらなかった。リングイーズは酸化オイルを流すのではなく、溶かしていることがわかる。

■1サイクル目使用後



●走行13万1817km、つまりリングイーズ注入から5322km。う～む、カムホルダーはこんな形状だったのか……というほど酸化オイルが溶けているのである。シリンダーヘッドの地金が露出しているところに注目。1サイクル目のオイル消費は推定500ccで、約1万500km/ℓとなる。使用前は1000km/ℓだから、10倍以上改善したワケだ。オーナーからは、走りが軽くなった、燃費が2割近く改善した、停車中にときどき起つたアイドリング不調が解消したという報告を受けている。

●走行13万5316km、つまり1サイクル目終了から3499km走行時。視覚的には初回ほどの劇的効果は見られないが、シリンダーヘッドボルトの六角穴がはっきりと見えるようになっている。

●オイル消費は推定3万5000km/ℓまで改善。エンジン載せ替えは、ウエスで拭いても汚れが付かない硬質のもの。

●減らなくなったのだ。結局、このクルマはリングイーズを入れたまま5000kmも走ってしまったが、オイルの消費はレベルゲージ上でわずか2mm程度にすぎなかつたのだ。シリンダーヘッドカバーを開けて驚いたのは、シリンダーヘッドやカムホルダーの地金が見えるまで、酸化オイルが溶けていることだ。まだ少しの酸化オイルが残っていたので、オイル、フィルターの交換と一緒にリングイーズを再度注入。もう1サイクルのクーリングを試みた。今度はほとんどオイルが減らず、機能は完全に回復したと言つてもいい。オーナーによると、燃費も2割程度改善。エンジンを載せ替える必要すらなくなつてしまつたのである。

●これがだけの溶解性能があれば、オイルリングやバルブスレムシールなどの油かき性能が向上したのも理解できる。心配したトラブルは一度目で止めた可能性が高いからで、これまでのところは、オーバーヒート歴のある旧車には効果的だと思われる。

●唯残念なのは、ダットトラにリングイーズを入れなければ、ピストンピンの固定が溶け焼き付きを防ぐことができない。長期間の保管車や、オーバーヒート歴のある旧車には効果的だと思われる。

●車両整備要綱参照。ピストン交換を終えた今では、時すでに遅しだが……。



不定期連載 ケミカル用品 TEST CHEMICAL

バーダル リングイーズ

実際に試用してみて効果が見られた製品のポテンシャルを紹介する新企画。今回はエンジンオイルに混ぜて一定距離を走ると効果的という特殊フラッシング剤を俎上に載せる。

**載せ替えやむなしの
エンジンで実験。**

知り合いからクルマのエンジンを載せ替えるかクルマ自身を買ひ替えるかで相談を受けた。


クルマはトヨタEX-Z10、エンジンは5E型。オイル消費が激しく、ほぼ1000kmで1ℓを消費してしまうといふ。

2サイクル頗負けの大食漢である。オーナーがディーラーに点検を依頼したところ、オイル管理が悪いと一蹴され、エンジンをオーバーホールするか載せ替えるをしないとダメだとメカニックに言われたらしい。

さっそくシリンダーヘッドカバーを開けてみてビックリ。カムシャフトやカムホルダーには溶けたチョコレートをまぶしたようにグリス状の物質がべつとり付着していたのだ。そう、酸化したオイルなのである。最近のクルマでオイルがここまで酸化した例は見たことがない。粗


●試用したバーダルのリングイーズ(3150円/473cc)。使用前にオイル、オイルフィルターを交換し、エンジンオイルに対して8~13%になるよう注入。その後、3000kmを目安にオイル、オイルフィルター交換を行うというのが販売元の弁。今回のテストでは、濃度13%でこのサイクルを2回繰り返してみた。©バーダルプランニング 03-3454-5801 http://www.bardahl-planning.com/

■使用前



●テスト車のエンジン内部。恐ろしいほどに堆積した酸化オイルの層。まるで、溶かしたチョコレートを流したようでもある。このときの走行距離は12万6495km。

●シリンダーヘッドカバー内部。右がテスト車、左が新車に近い状態の同型エンジン。



●酸化したオイルはグリス状。

悪油の使用やクルマの油温管理に関する可能性もなくてはないが、ディーラーのメカニックがエンジン載せ替えを薦めたのは当然のことだろう。これだけオイルがグリス状に変質していれば、バーダルシステムシールが機能しなくなったりオイルリングがステイックするのに十分あり得るからである。

どうせ載せ替えるなら、ということで、そのエンジンを編集部の実験材料にさせてもらうこととなつた。その実験とは、オイル添加型のケミカル製品で酸化オイルを落とすというもの。もつとも、ケミカルにはまったく効果がなさそつた眉唾モノも少くない。たとえ効果があつたとしても、これだけひどいものが落ちるとは思えないのだが、ものは試しある。

ます、オイル交換す前に入れるタイプのフラッシング剤を使用してみたが、説明書にある「注入して約15分のアイドリング後、古いオイルとともに排出」では

まったく効果なし。短時間に多量の酸化油の使用やクルマの油温管理に問題がある可能性もなくてはないが、ディーラーのメカニックがエンジン載せ替えを薦めたのは当然のことだろう。これだけオイルがグリス状に変質していれば、バーダルシステムシールが機能しなくなったりオイルリングがステイックするのに十分あり得るからである。

どうせ載せ替えるなら、ということで、そのエンジンを編集部の実験材料にさせてもらうこととなつた。その実験とは、オイル添加型のケミカル製品で酸化オイルを落とすというもの。もつとも、ケミカルにはまったく効果がなさそつた眉唾モノも少くない。たとえ効果があつたとしても、これだけひどいものが落ちるとは思えないのだが、ものは試しある。

ます、オイル交換す前に入れるタイプのフラッシング剤を使用してみたが、説明書にある「注入して約15分のアイドリング後、古いオイルとともに排出」では

まったく効果なし。短時間に多量の酸化油の使用やクルマの油温管理に問題がある可能性もなくてはないが、ディーラーのメカニックがエンジン載せ替えを薦めたのは当然のことだろう。これだけオイルがグリス状に変質していれば、バーダルシステムシールが機能しなくなったりオイルリングがステイックするのに十分あり得るからである。

どうせ載せ替えるなら、ということで、そのエンジンを編集部の実験材料にさせてもらすこととなつた。その実験とは、オイル添加型のケミカル製品で酸化オイルを落とすというもの。もつとも、ケミカルにはまったく効果がなさそつた眉唾モノも少くない。たとえ効果があつたとしても、これだけひどいものが落ちるとは思えないのだが、ものは試しある。

ます、オイル交換す前に入れるタイプのフラッシング剤を使用してみたが、説明書にある「注入して約15分のアイドリング後、古いオイルとともに排出」では

Old-timer オールド・タイマー

The power source that keeps your classic vehicles running.

96
OCTOBER 2007
No. 10月号
隔月刊

次号は10月26日(金)発売

自由に生きるフェアレディZ 4つのスポーツカー原風景

サビと欠品地獄から復活したミゼットMPA/修理&自作 やむにやまれぬクーラー魂
知られるマニラのスポーツカービジネス/新連載 サファリラリー勝利までの道
自家製ゴム部品製作実験室5/新連載 ホスクDBスポーツ再生記
廃車体街道を行く 東北編